
Y = -44 500
X = -4 800
627
1460/213
347
930/15
718/15
S132a 260,10 257,89
72
60
1685/29
S134 260,45 258,36
S135 260,70 258,53
S133 259,90 257,94
338
1611/30
813/30
S132 260,00 257,70
S78 256,90 254,46 255,25
z14
62
1718/29
54
S130 259,45 256,92
S77 257,10 255,02
S131 259,50 257,07
1163/30
S129 258,60 256,60
622
440/42
55
842/40
390
1719/42
S127 259,90 257,71
S128 260,10 258,05
394
1923/42
S126 259,70 257,51
S124 259,35 256,51
S123 258,40 256,34
393
S75 257,86 254,66
1924/42
67
S125 259,50 256,58
1615/47
58
398
1945/49
399
1946/49
857/49
1667/49
1697/49
387
1578/47
388
389
ø225 PE
ø200
255,26